

下記の写真で示したターボツイスト Z 9W ホースコネクター1 及び ターボツイスト Z 18W ホースコネクター2
を使用して、内径16mm外形22mmのホースを使用した場合に、各メーカー様のホースの肉厚のバラツキで接続が
不十分になり、水漏れが発生する場合があります。

* 内径16mm外形22mmのホース以外の接続に関しては、問題ありません。
また、旧モデルのターボツイストのホースコネクターについても、問題ありません。

1. ターボツイスト Z 9W ホースコネクター1

ホースコネクター1

ターボツイスト Z 9W 本体




この箇所でホースコネクター1を使用し
ホースを接続した場合、ホースの肉厚の
バラツキでうまく接続できない場合があり
ます。

2. ターボツイスト Z 18W ホースコネクター2

ホースコネクター2

ターボツイスト Z 18W 本体



この箇所でホースコネクター2を使用し
ホースを接続した場合、ホースの肉厚の
バラツキでうまく接続できない場合があり
ます。